



KÄSINEIDEN KOOT

Muista, että käsineiden on tärkeä olla oikean kokoiset ja käteen sopivat. Liian suuret käsineet voivat olla turvallisuusriski ja heikentää tarkkuutta, kun taas liian pienet käsineet heikentävät ergonomiaa ja käyttömukavuutta. Katso sopiva käsinen koko taulukosta.

Käden koon ja mittojen osalta tulee ottaa huomioon kaksi asiaa:

- Käden ympärysmitta
- Käden pituus

Käden ympärysmitta mitataan mittanauhalla rystysten kohdalta käden ollessa suorana.

Käden pituus mitataan kämmenen ja ranteen välisestä taitoskohdasta keskisormen päähän.

 KÄDEN PITUUS	KÄSINEEN KOKO	YMPÄRYS (MM)	PITUUS (MM)
	6	152	160
	7	178	171
	8	203	182
	9	229	192
	10	254	204
	11	279	215
 KÄDEN YMPÄRYS			